Organismo accreditato Accredited body

Laboratorio Metrologico Veneto s.r.l.

Via Pierobon, 65 35010 LIMENA (PD) - Italia www.laboratoriometrologicoveneto.it







Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Via Pierobon, 65

Italia

35010 LIMENA (PD)

Riferimento Contact **Stefano BELLIN** Tel.: +39 0423 724340

E-mail info@laboratoriometrologicoveneto.it

Tabella allegata al Certificato di Accreditamento Annex to the Accreditation Certificate

00509 Calibration REV. 008

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

Attività oggetto di accreditamento Accredited activities

Temperatura

- Termocoppie (STE-01)
- Termometri a resistenza (STE-02)
- Catene termometriche (indicatori e trasmettitori) (STE-04)

Misure elettriche in continua e bassa frequenza

- Tensione continua (SBF-01)
- Corrente continua (SBF-02)
- Resistenza in continua (SBF-03)
- Tensione alternata (SBF-04)
- Corrente alternata (SBF-05)

Lunghezza

- Blocchetti pian paralleli (BPP) (SLN-02)

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199 accredia.it / info@accredia.it C.F. / P. IVA 10566361001

Area metrologica Temperatura Metrological area

	Settore / Calibration field	(STE-01) Termocoppie				
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Termocoppie a metallo nobile	Tomoreture	Con cavi di	da -40 °C a +240 °C	0,45 °C	Metodo interno. Taratura per confronto con strumento di riferimento in mezzo comparatore in liquido, a secco o al punto fisso secondario del ghiaccio fondente (0 °C).	А
Termocoppie a metallo base	- Temperatura	estensione/compensazione propri delle termocoppie	da -40 °C a +240 °C	0,45 °C		

	Settore / Calibration field	(STE-02) Termometri a res	sistenza			
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Termometri a resistenza di platino	Temperatura	n.a.	da -40 °C a +240 °C	0,10 °C	Metodo interno. Taratura per confronto con strumento di riferimento in mezzo comparatore in liquido, a secco o al punto fisso secondario del ghiaccio fondente (0 °C).	А

	Settore / Calibration field (STE-04) Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)										
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertez Uncert		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location				
				U1	U2						
Indicatori di temperatura con termocoppie a metallo nobile		n.a.	da -40 °C a +240 °C	0,225 °C	Uris	Metodo interno.					
Indicatori di temperatura con termocoppie a metallo base	Temperatura	n.a.	da -40 °C a +240 °C	0,225 °C	Uris	Taratura per confronto con strumento di riferimento in mezzo comparatore in liquido, a secco o al punto	А				
Indicatori di temperatura con termoresistenze di platino e con termistore		n.a.	da -40 °C a +240 °C	0,05 °C	Uris	fisso secondario del ghiaccio fondente (0 °C).					

ACCREDIA

¹ Il valore di incertezza estesa di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti $(2\sqrt{{u_1}^2+{u_2}^2})$ ed è espressa con 2 cifre significative, dove con u_{ris} si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

Area metrologica Metrological area

Misure elettriche in continua e bassa frequenza

Ove l'incertezza di misura sia espressa nelle seguenti tabelle con le due componenti \mathbf{U}_1 e \mathbf{U}_2 , il valore di incertezza di misura si ottiene sommando in quadratura i valori indicati delle due componenti con la formula $(\mathbf{U}_1^2 + \mathbf{U}_2^2)^{1/2}$. Nella formulazione della componente di incertezza \mathbf{U}_2 , con \mathbf{U} si indica la tensione espressa in Volt, con \mathbf{I} la corrente espressa in Ampere, con \mathbf{R} la resistenza espressa in Ohm.

Settore / Calibration field (SBF-01) Tensione continua Incertezza Strumento Campo di misura Misurando Condizioni Metodo/Procedura Sede (2) Uncertainty Instrument Measurand Additional parameters Measurement range Method / Procedure Location U₁ U_2 da 1 mV a 100 mV $1,1 \cdot 10^{-5}$ 1,1 µV/*U* $9.4 \cdot 10^{-6}$ da 0,1 V a 1 V 1,1 μV/*U* $9.4 \cdot 10^{-6}$ da 1 V a 10 V 1,3 μV/*U* Metodo interno. $1.2 \cdot 10^{-5}$ da 10 V a 100 V 32 μV/*U* Taratura per confronto Generatori Tensione n.a. diretto con multimetro $1,3 \cdot 10^{-5}$ da 100 V a 300 V 0,10 mV/U di riferimento da 300 V a 500 V $1.5 \cdot 10^{-5}$ 0,14 mV/U da 500 V a 750 V $1.8 \cdot 10^{-5}$ 0.14 mV/U da 750 V a 1000 V $2.2 \cdot 10^{-5}$ 0.14 mV/U Α da 1 mV a 100 mV $1.2 \cdot 10^{-5}$ 1,5 μV/*U* $1.0 \cdot 10^{-5}$ da 0,1 V a 1 V $3,2 \mu V/U$ da 1 V a 10 V $1,0 \cdot 10^{-5}$ 30 μV/*U* Metodo interno. da 10 V a 100 V $1,2 \cdot 10^{-5}$ 0,30 mV/*U* Taratura per confronto Misuratori Tensione n.a. diretto con multimetro $1.3 \cdot 10^{-5}$ da 100 V a 300 V 0,32 mV/U di riferimento da 300 V a 500 V $1.5 \cdot 10^{-5}$ 0,90 mV/U da 500 V a 750 V $1.8 \cdot 10^{-5}$ 0.90 mV/U da 750 V a 1000 V $2.2 \cdot 10^{-5}$ 0.90 mV/U



² Estremo superiore del campo di misura incluso.

5	Settore / Calibration field	(SBF-02) Corrente c	ontinua				
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura (3) Measurement range	Incertezza <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
		, idanistra parametere	go	U ₁	U ₂		2004
			da 1 μA a 10 μA	2,6 · 10 ⁻⁵	2,4 nA/I		
			da 10 μA a 100 μA	2,6 · 10 ⁻⁵	10 nA/ <i>I</i>		
			da 0,1 mA a 1 mA	3,2 · 10 ⁻⁵	20 nA/I	Metodo interno. Taratura per confronto	
			da 1 mA a 10 mA	3,2 · 10 ⁻⁵	0,11 μA/ <i>I</i>	diretto con multimetro di riferimento	
Generatori	Corrente	n.a.	da 10 mA a 100 mA	4,2 · 10 ⁻⁵	0,65 μA/ <i>I</i>	Thermente	
			da 0,1 A a 1 A	1,2 · 10 ⁻⁴	13 μA/ <i>I</i>		
			da 1 A a 10 A	2,4 · 10 ⁻³	90 μA/ <i>I</i>	Metodo interno. Taratura per confronto	
			da 10 A a 30 A	2,4 · 10 ⁻³	0,10 mA/I	diretto con multimetro di riferimento e derivatore di corrente	٨
			da 1 μA a 10 μA	2,6 · 10 ⁻⁵	10 nA/I		Α
			da 10 μA a 100 μA	2,6 · 10 ⁻⁵	14 nA/I		
			da 0,1 mA a 1 mA	3,2 · 10 ⁻⁵	24 nA/I	Metodo interno. Taratura per confronto	
			da 1 mA a 10 mA	3,0 · 10 ⁻⁵	0,13 μA/ <i>I</i>	diretto con multimetro di riferimento	
Misuratori	Corrente	n.a.	da 10 mA a 100 mA	4,2 · 10 ⁻⁵	1,0 µA//	Thermente	
			da 0,1 A a 1 A	1,2 · 10 ⁻⁴	18 μA/ <i>I</i>		
			da 1 A a 2,2 A	3,4 · 10 ⁻⁴	50 μA/ <i>I</i>	Metodo interno. Taratura per confronto	
			da 2,2 A a 10 A	7,0 · 10 ⁻⁴	0,52 mA/I	diretto con multimetro di riferimento e derivatore di corrente	

³ Estremo superiore del campo di misura incluso.



Se	ettore / Calibration field	(SBF-03) Resistenza	in continua					
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura (Measurement range	4)	Incertezza Uncertainty		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
monamon	Wodourana	riadiional parametere	wodouroment rango		U ₁	U ₂	Wellied / 1 recedure	20041
			da 1 Ω a 10 Ω		1,7 · 10⁻⁵	0,20 mΩ /R		
			da 10 Ω a 100 Ω		1,4 · 10 ⁻⁵	0,52 mΩ /R	Metodo interno. Taratura per confronto diretto con multimetro di riferimento	A
			da 0,1 kΩ a 1 kΩ		1,2 · 10 ⁻⁵	1,2 mΩ /R		
Generatori Resiste	Danistana	n.a.	da 1 kΩ a 10 kΩ		1,2 · 10 ⁻⁵	12 mΩ / <i>R</i>		
	Resistenza		da 10 kΩ a 100 kΩ		1,2 · 10 ⁻⁵	0,12 Ω /R		
			da 0,1 MΩ a 1 MΩ		1,9 · 10 ⁻⁵	2,6 Ω /R		
			da 1 MΩ a 10 MΩ		5,2 · 10 ⁻⁵	0,12 kΩ / <i>R</i>		
			da 10 MΩ a 100 MΩ		5,0 · 10 ⁻⁴	3,6 kΩ / <i>R</i>		
			da 0,1 Ω a 10 Ω		2,2 · 10 ⁻⁵	1,0 mΩ /R		
			da 10 Ω a 100 Ω		1,7 · 10 ⁻⁵	1,1 mΩ /R		
			da 0,1 kΩ a 1 kΩ		1,5 · 10 ⁻⁵	1,2 mΩ /R		
.	D		da 1 kΩ a 10 kΩ		1,5 · 10 ⁻⁵	5,4 mΩ /R	Metodo interno. Taratura per confronto	
Misuratori	Resistenza	n.a.	da 10 kΩ a 100 kΩ		1,5 · 10 ⁻⁵	52 mΩ / <i>R</i>	diretto con multimetro di riferimento	
			da 0,1 MΩ a 1 MΩ		2,0 · 10 ⁻⁵	2,0 Ω /R	riferimento	
			da 1 MΩ a 10 MΩ		5,4 · 10 ⁻⁵	0,10 kΩ / <i>R</i>		
			da 10 MΩ a 100 MΩ		5,2 · 10 ⁻⁴	1,5 kΩ / <i>R</i>		

⁴ Estremo superiore del campo di misura incluso.



(Continua) Area metrologica "Misure elettriche in continua e bassa frequenza"

	Settore / Calibration field	(SBF-04) Tensione alternata	1				
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>		Condizioni Additional parameters		tezza rtainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
monument	Woddarana	woodarement range	raditional paramotors	U ₁	U ₂		Localit
		da 1 mV a 10 mV	da 40 Hz a 1 kHz	2,0 · 10 ⁻⁴	1,1 μV/ <i>U</i>		
		d= 40 ==\/ = 400 ==\/	da 40 Hz a 1 kHz	8,2 · 10 ⁻⁵	2,0 μV/ <i>U</i>		
		da 10 mV a 100 mV	da 1 kHz a 20 kHz	1,6 · 10 ⁻⁴	2,2 μV/ <i>U</i>		
		da 0.4 V a 4 V	da 40 Hz a 1 kHz	8,2 · 10 ⁻⁵	20 μV/ <i>U</i>		
			da 1 kHz a 20 kHz	1,5 · 10 ⁻⁴	20 μV/ <i>U</i>		
			da 20 kHz a 50 kHz	3,0 · 10-4	20 μV/ <i>U</i>	Metodo interno. Taratura per confronto diretto con multimetro di riferimento	
		da 0,1 V a 1 V	da 50 kHz a 100 kHz	8,0 · 10 ⁻⁴	20 μV/ <i>U</i>		
			da 100 kHz a 300 kHz	3,0 · 10 ⁻³	0,10 mV/ <i>U</i>		
Generatori	Valore efficace		da 0,3 MHz a 1 MHz	1,0 · 10 ⁻²	0,22 mV/ <i>U</i>		۸
Generatori	del segnale di tensione sinusoidale		da 40 Hz a 1 kHz	8,2 · 10 ⁻⁵	0,20 mV/ <i>U</i>		Α
			da 1 kHz a 20 kHz	1,5 · 10 ⁻⁴	0,20 mV/ <i>U</i>		
		da 1 V a 10 V	da 20 kHz a 50 kHz	3,0 · 10-4	0,20 mV/ <i>U</i>	_	
		ua i v a iu v	da 50 kHz a 100 kHz	8,0 · 10 ⁻⁴	0,20 mV/ <i>U</i>		
			da 100 kHz a 300 kHz	3,0 · 10 ⁻³	1,0 mV/ <i>U</i>		
			da 0,3 MHz a 1 MHz	1,0 · 10 ⁻²	1,0 mV/ <i>U</i>		
			da 40 Hz a 20 kHz	2,0 · 10 ⁻⁴	2,0 mV/ <i>U</i>		
		da 10 V a 100 V	da 20 kHz a 50 kHz	3,6 ⋅ 10 ⁻⁴	2,2 mV/ <i>U</i>		
			da 50 kHz a 100 kHz	1,2 · 10 ⁻³	2,8 mV/ <i>U</i>		

(continua)

⁵ Estremo superiore del campo di misura incluso.



(Continua) Area metrologica "Misure elettriche in continua e bassa frequenza" – Settore "Tensione alternata" (SBF-04)

Strumento Instrument	Misurando Measurand	Campo di misura (6) Measurement range	Condizioni Additional parameters	Incer Unce	tezza rtainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
mstrument	ivicasurariu	weasurement range	Additional parameters	U ₁	U ₂		
tinua)							
			da 40 Hz a 1 kHz	4,0 · 10 ⁻⁴	20 mV/ <i>U</i>		
Generatori	Valore efficace	da 100 V a 700 V	da 1 kHz a 20 kHz	6,0 · 10 ⁻⁴	20 mV/ <i>U</i>	Metodo interno. Taratura per confronto	
Generation	del segnale di tensione sinusoidale	da 100 v a 700 v	da 20 kHz a 50 kHz	1,2 · 10 ⁻³	20 mV/ <i>U</i>	diretto con multimetro di riferimento	
			da 50 kHz a 100 kHz	3,0 · 10 ⁻³	20 mV/ <i>U</i>	ar monmones	
		da 1 mV a 10 mV	da 40 Hz a 1 kHz	2,2 · 10 ⁻⁴	2,4 μV/ <i>U</i>	Metodo interno. Taratura per confronto diretto con multimetro	
		d= 40 ==\/ = 400 ==\/	da 40 Hz a 1 kHz	9,2 · 10 ⁻⁵	3,0 μV/ <i>U</i>		
		da 10 mV a 100 mV	da 1 kHz a 20 kHz	1,7 · 10 ⁻⁴	3,4 μV/ <i>U</i>		
			da 40 Hz a 1 kHz	8,4 · 10 ⁻⁵	24 μV/ <i>U</i>		
			da 1 kHz a 20 kHz	1,6 · 10 ⁻⁴	24 μV/ <i>U</i>		
			da 20 kHz a 50 kHz	3,2 · 10 ⁻⁴	40 μV/ <i>U</i>		Α
	Valore efficace	da 0,1 V a 1 V	da 50 kHz a 100 kHz	8,2 · 10 ⁻⁴	0,17 mV/ <i>U</i>		
Misuratori	del segnale di		da 100 kHz a 300 kHz	3,0 · 10 ⁻³	0,40 mV/ <i>U</i>		
	tensione sinusoidale		da 0,3 MHz a 0,5 MHz	1,0 · 10 ⁻²	2,0 mV/ <i>U</i>	di riferimento	
			da 40 Hz a 1 kHz	8,0 · 10 ⁻⁵	0,22 mV/ <i>U</i>		
		1 4 1 4 4 9 1 4	da 1 kHz a 20 kHz	1,5 · 10 ⁻⁴	0,35 mV/ <i>U</i>		
		da 1 V a 10 V	da 20 kHz a 50 kHz	3,0 · 10-4	0,55 mV/ <i>U</i>		
			da 50 kHz a 100 kHz	8,0 · 10 ⁻⁴	1,7 mV/ <i>U</i>		
		1 40 1/ 400 1/	da 45 Hz a 1 kHz	2,0 · 10-4	2,4 mV/ <i>U</i>		
	da 10 V a 100 V	da 1 kHz a 20 kHz	2,0 · 10 ⁻⁴	4,0 mV/ <i>U</i>			

(continua)

 $^{^{\}mathbf{6}}$ Estremo superiore del campo di misura incluso.



(Continua) Area metrologica "Misure elettriche in continua e bassa frequenza" – Settore "Tensione alternata" (SBF-04)

Strumento Instrument	Misurando Measurand	Campo di misura (7) Measurement range	7) Condizioni Additional parameters	Incertezza <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
				U ₁	U ₂		2004
(continua)							
		da 100 V a 700 V	da 45 Hz a 1 kHz	4,0 · 10-4	22 mV/ <i>U</i>	Metodo interno. Taratura per confronto diretto con multimetro di riferimento Metodo interno. Taratura per confronto diretto con calibratore multifunzione di riferimento	
	Valore efficace		da 1 kHz a 10 kHz	6,0 · 10 ⁻⁴	22 mV/ <i>U</i>		
Misuratori	del segnale di tensione sinusoidale	da 700 V a 1000 V	da 45 Hz a 1 kHz	5,6 · 10 ⁻⁴	0,18 V/ <i>U</i>		Α
			da 1 kHz a 5 kHz	2,0 · 10 ⁻³	0,19 V/ <i>U</i>		
			da 5 kHz a 10 kHz	2,0 · 10 ⁻³	0,52 V/ <i>U</i>		

ACCREDIA

⁷ Estremo superiore del campo di misura incluso.

	Misurando Measurand	Campo di misura (8)	Condizioni	Incer Uncer		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Instrument	Measurand	Measurement range	Additional parameters	U ₁	U ₂	ivietriou / Procedure	Location
		da 10 μA a 100 μA	da 40 Hz a 1 kHz	6,4 · 10 ⁻⁴	35 nA/ <i>I</i>		
		do 0.1 m A o 1 m A	da 40 Hz a 100 Hz	6,2 · 10 ⁻⁴	0,20 μA/ <i>I</i>		
		da 0,1 mA a 1 mA	da 0,1 kHz a 5 kHz	3,2 · 10 ⁻⁴	0,20 μA/ <i>I</i>		
		da 1 mA a 10 mA	da 40 Hz a 100 Hz	6,2 · 10 ⁻⁴	2,0 μΑ//	Metodo interno.	
		da i ma a iu ma	da 0,1 kHz a 5 kHz	3,2 · 10 ⁻⁴	2,0 μΑ//	Taratura per confronto diretto con multimetro di riferimento	Α
	Valore efficace	da 10 mA a 100 mA	da 40 Hz a 100 Hz	6,2 · 10 ⁻⁴	20 μA/ <i>I</i>		
Generatori	del segnale di corrente sinusoidale	da 10 ma a 100 ma	da 0,1 kHz a 5 kHz	3,2 · 10 ⁻⁴	20 μA/ <i>I</i>		
		da 0,1 A a 1 A	da 40 Hz a 1 kHz	8,2 · 10 ⁻⁴	0,20 mA/I		
		ua u, i A a i A	da 1 kHz a 5 kHz	1,5 · 10 ⁻³	0,80 mA/I		
		da 1 A a 20 A	50 Hz	1,7 · 10 ⁻³	0,36 mA/I	Metodo interno. Taratura per confronto diretto con multimetro di riferimento e derivatore di corrente	
		da 10 μA a 100 μA	da 40 Hz a 1 kHz	6,2 · 10 ⁻⁴	40 nA/ <i>I</i>		
	Valore efficace	da 0,1 mA a 1 mA	da 40 Hz a 100 Hz	6,2 · 10 ⁻⁴	0,22 µA/I	Metodo interno.	
Misuratori	del segnale di	ua u, i iiiA a i iiiA	da 0,1 kHz a 5 kHz	3,6 · 10 ⁻⁴	0,22 μA/ <i>I</i>	Taratura per confronto diretto con multimetro	Α
	corrente sinusoidale	do 1 m \ o 10 m \	da 40 Hz a 100 Hz	6,2 · 10 ⁻⁴	2,2 μA/ <i>I</i>	di riferimento	
		da 1 mA a 10 mA	da 0,1 kHz a 5 kHz	3,6 · 10 ⁻⁴	2,2 µA/I		

(continua)

⁸ Estremo superiore del campo di misura incluso.



(Continua) Area metrologica "Misure elettriche in continua e bassa frequenza" – Settore "Corrente alternata" (SBF-05)

Strumento Instrument	Misurando Measurand	(9)	Condizioni Additional parameters		tezza rtainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
modument	Wicasarana		Additional parameters	U ₁	U ₂	Wethod / 1 roccuare	
(continua)							
		da 10 mA a 100 mA	da 40 Hz a 100 Hz	6,2 · 10 ⁻⁴	22 μA/ <i>I</i>		
		da 10 ma a 100 ma	da 0,1 kHz a 5 kHz	3,6 · 10 ⁻⁴	22 μA/ <i>I</i>	Metodo interno. Taratura per confronto diretto con multimetro di riferimento Metodo interno. Taratura per confronto diretto con calibratore multifunzione di riferimento	
		da 0,1 A a 1 A	da 40 Hz a 1 kHz	8,2 · 10 ⁻⁴	0,20 mA/I		A
	Valore efficace		da 1 kHz a 5 kHz	1,7 · 10 ⁻³	0,80 mA/I		
Misuratori	del segnale di	-l- 4 A - 0 0 A	da 45 Hz a 1 kHz	1,2 · 10 ⁻³	0,36 mA/I		
	corrente sinusoidale	da 1 A a 2,2 A	da 1 kHz a 5 kHz	7,6 · 10 ⁻³	0,36 mA/I		
			da 45 Hz a 65 Hz	1,0 · 10 ⁻³	2,0 mA/I		
		da 2,2 A a 10 A	da 65 Hz a 500 Hz	1,3 · 10 ⁻³	2,0 mA/I		
			da 0,5 kHz a 1 kHz	3,4 · 10 ⁻³	2,0 mA/I		

ACCREDIA

⁹ Estremo superiore del campo di misura incluso.

Area metrologica Lunghezza Metrological area

	Settore / Calibration field	(SLN-02) Blocchetti p	oian paralleli (BPP)			
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Blocchetti pian paralleli	Scostamento al centro a 20 °C	Temperatura:	do 0.5 mm o 100 mm	0,65 µm	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	^
Acciaio	Variazione di lunghezza	(20 ± 1) °C	da 0,5 mm a 100 mm	0,42 µm		A

Fine della tabella / End of annex